

## 再輝対策ソリューション

今も活躍する90年代製造の  
コンピュータシステムに再び輝きを



### HP/Agilentの各種コンピュータ、計測コントローラ、OS、 周辺装置のサポート・メンテナンスはISAにお任せください。

リファーマビッシュ製品は、単なる中古品とは区別し、完全再生品として厳密な検査や予防保全的対応を施した製品で、欧米では市場が形成されております。

ISAは、自社HP互換装置の輸出版売を通して築き上げた海外HP関連企業とのネットワークを活用して、HPリファーマビッシュ製品を世界中から調達し、更に独自の検査・エージングを加えた上で、充分な保証期間と共に提供しております。通常、海外からのリファーマビッシュ製品の無償保証期間は“無し”または長くても“3ヶ月”程度ですが、ISAでは他の製品と同じ1年間を無償保証の期間としておりますので再生品といえども安心してご利用になれます。また、古いシステムの為に、システム内容のわかる技術者もおらず、どんな保守体制を考えたらいのか苦慮しているユーザの皆様、ISAではHP社が一世を風靡した、RMB (Rocky Mountain Basic)、HP Pascal、SRM、RTE等のOS類やHP-IB、GP-IO、Serial、SCSI等のインターフェースを熟知した技術陣による完璧なコンサルティングを提供できますのでご活用ください。

#### リファーマビッシュ製品販売の他、オンサイトまたは センドバックにて以下のサービスを提供いたします

##### コンサルティング

- ・CPU、メモリ、ディスク、インターフェースボードなどのハードウェア構成調査
- ・OSやアプリケーション、データファイルなどのソフトウェア構成調査
- ・問題点の分析
- ・システム保全のための提案
- ・代替システムへの移行提案
- ・その他の技術支援

##### インストレーション

- ・コンピュータやインターフェースボード類の設置、設定作業
- ・ディスクやテープ装置などの周辺機器の設置、設定作業
- ・LANやSRM、SRM-UXなどのネットワーク接続、設定作業
- ・OSやアプリケーションのインストレーションおよびデータ移行作業

##### 保守・テクニカルサポート

- ・年間保守契約またはスポットによるコンピュータおよび周辺機器の修理、交換、検査、診断サービス
- ・製品の使用方法などに関する技術支援

##### フォーマット変換サービス

- ・HPのFD、TAPE、MO、HDDからCD-ROMへの変換
- ・LIF、HFSフォーマット等からISO9660フォーマットへの変換

※上記は有償サービスとなります。

#### こんな場合にお勧めです

- 生産・検査・研究・開発の現場で、HP1000/9000等を使っている。
- トラブル復旧に、多大な時間と労力を要したことがある。
- 消耗部品に泣かされている。
- システムの保守体制に不安を感じている。
- メーカーではサポート終了し、サポートできる業者がいないので不安だ。
- システムを一新する為の、多大なコストと時間をかけられない。
- 保守さえすればまだまだ使える設備なので、もったいない。

# 1年間無償保証！安心のサポート体制を支える自社での厳格な品質検査

ISAは20数年に渡り全世界のHP/Agilentユーザへ周辺装置を提供してきました。その間に培った海外のHP/Agilentディーラーやリファービッシュ業者（高度なサポート能力を有する機器再生業者）とのルートを基に、HP1000/9000や、周辺装置の調達・サポートが可能です。

全ての製品は社内にて厳格な品質検査を実施し、1年間の保証付で提供しております。安心してお求めください。



## 供給可能製品例

### ●HP9000 Workstation:

- 200 Series** ▶ 9816, 216, 9826, 226, 9836, 236
- 300 Series** ▶ 310, 318, 319, 320, 322, 330, 340, 345, 350, 355, 360, 362, 365C, 370, 375, 380, 382
- 400 Series** ▶ 4001, 400s, 400dL, 425s, 425i, 425e
- 700 Series** ▶ 705, 710, 712, 715, 720CRX, 725, 735
- J Class** ▶ J200, J210, J282, J282/2, J5000, J5600, J6000, J6700, J6750, J7000
- C Class** ▶ C100, C110, C160L, C180, C200, C240, C360, C3600, C3650, C3700, C3750, C8000
- B Class** ▶ B132L, B132L+, B160L, B180L, B1000, B2000, B2600
- X Class** ▶ X2000, XW4300, XW6200, XW8200, XW9300
- Z Class** ▶ ZX2000, ZX6000
- VME** ▶ 742i/50, 743i/64, 743i/100, 744/165, 745/50, 745/100, 747i/50, 747i/100, 748i/64

### ●HP9000 Server:

- A Class** ▶ A180, A400, A500
- RP Class** ▶ RP2405, RP2450, RP2470, RP3410, RP3440, RP4410, RP4440, RP5400, RP5405, RP5450, RP5470, RP7410, RP7420, RP7440, RP8400, RP8420, RP8440

- N Class** ▶ N4000, A3639A, A3639B, A3639C
- L Class** ▶ L1000, L2000, L3000
- K Class** ▶ K580, K570, K460, K450, K420, K410, K400, K380, K370, K260, K250, K220, K210, K200, K100
- D Class** ▶ D380, D370, D360, D350, D330, D320, D310, D280, D270, D260, D250, D230, D220, D210, D200
- E Class** ▶ E55, E45, E35
- G Class** ▶ G70, G60, G50, G40, G30
- H Class** ▶ H70, H60, H50, H40, H30, H20
- I Class** ▶ I70, I60, I50, I40, I30
- T Class** ▶ T600, T520, T500

### ●HP1000 Mini Computer

- A400, A600, A600+, A700, A900
- 7957B, 7958B, 7959B, 7961B, 7962B, 7963B, 82901M, 9121D, 9121S, 9122C, 9122D, 9122S, 9123D, 9127A, 9133A, 9133B, 9133D, 9133H, 9133V, 9133VX, 9153C, 9154A, 9154B, 9895A

### ●HP-IB Disk

- A400, A600, A600+, A700, A900

### ●SCSI Disk

- A2084, C3010, A3318A, C3323A, A3647A, A52387A

### ●HP Tape Drive

- C1511A, C1512A, C1520B, C1521B, C1521N, C1599C, C2954D, A3716A, C6364A, C6364C, 7942A, 9142A, 9144A, 9144B, 9145A, C6362A

### ●HP MO Drive

- C1113F, C1113J, C1114F, C1114J, C1114G, C1114K, C1114M, C1701A, C1711A, C2550B, C2550T

### ●HP Monitor

- C1001A, C1064G, D1181W, D1182B, D1193A, D1194A, D1197A, 1304A, 2397A, 35721, 35731B, 35741A, 35741B, 35743B, 82912A, 82913A, 98751A, 98752A, 98754A, 98774B, 98785A, 98786A, 98789A

### ●HP Terminal

- 2392A, 2393A, 2397A, 700/92, 700/94

※互換品での提供となる場合があります。  
※東京都公安委員会許可 第304360707138号 事務機器商

## ロングセラー！ISA製HP互換機 現在でも製造・販売中です！

HP1000/9000等のミニコン・ワークステーション・サーバを継続してお使いの皆様へ朗報です！高価な設備の長期継続運用では、代替システムの用意、迅速な復旧体制の準備が非常に重要となります！

### MODEL1015

- HP 9122C上位互換
- 3.5インチ3モード自動判別デュアルフロッピードライブ
- MS-DOSとのデータ交換に最適
- 高信頼性のドライブメカ採用



### MODEL2085

- HP 9153C上位互換
- ISAで開発した高速メモリ管理サーキットにより内部コマンド処理とデータ転送を同時に行ない、READ/WRITE時間を飛躍的に短縮
- ハードウェア、ソフトウェア共にFine-Tuningを随所に施し、高速性を極限まで追及
- 高速化に十分対応できる信頼性技術を確立



### MODEL9233B

- HP9000シリーズ及びその互換マシンに対応した3モード対応3.5インチ外付SCSIフロッピーディスクドライブ
- NECのPC98シリーズコンピュータのフォーマット、1.2MBフロッピーも読み書きできます



MODEL	1015	
FDD 使用メディア/容量	2HD/1.4MB 1.2MB	2DD/720KB
電源電圧 (V)	85~132/170~265 自動設定	
消費電力 (W)	35	
動作温度 (°C)	5~45 (動作時)	
外形寸法W×D×H (mm)	325×285×75	
質量 (kg)	5	

MODEL	2085	
HDD容量	1GB	
FDD 使用メディア/容量	2HD/1.4MB 1.2MB	2DD/720KB
電源電圧 (V)	85~132/170~265 自動設定	
消費電力 (W)	40	
動作温度 (°C)	5~45 (動作時)	
外形寸法W×D×H (mm)	325×285×75	
質量 (kg)	6	

MODEL	9233B	
FDD 使用メディア/容量	2HD/1.4MB 1.2MB	2DD/720KB
電源電圧 (V)	90~264	
消費電力 (W)	10	
動作温度 (°C)	5~45 (動作時)	
外形寸法W×D×H (mm)	190×250×60	
質量 (kg)	1.2	
SCSIコネクタ	NarrowSingleEnded SCSI ハーフピッチ50ピン	

コンピュータ MODEL	HP1000					HP9000				
	A Series RTE-A	300 Series BASIC	300/400 Series HP-UX	700 Series HP-UX	800 Series HP-UX	300 Series BASIC	300/400 Series HP-UX	700 Series HP-UX	800 Series HP-UX	800 Series HP-UX
1015	4.2以上	3.0以上	5.0以上	8.05以上	3.1以上	3.0以上	5.0以上	8.05以上	3.1以上	3.1以上
2085	4.2以上	3.0以上	9.0以上	9.0以上	9.0以上	3.0以上	9.0以上	9.0以上	9.0以上	9.0以上
9233B	4.2以上	6.0以上	7.0以上/7.05以上	8.05以上	8.02以上	6.0以上	7.0以上/7.05以上	8.05以上	8.02以上	8.02以上

※1015/2085は国内唯一のHP-IB互換周辺装置です！

※OS名、メーカー名、機種名等は一般に各メーカーの登録商標です。 ※外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。

開発・製造元

**isa** ISA Co.,Ltd.  
**株式会社アイエスエイ**

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-24-16 新宿6丁目ビル  
TEL:03(3208)1563 FAX:03(3208)1335  
www.isa-j.co.jp info@isa-j.co.jp

●販売・お問い合わせ先